

PANSF 4

Agenua Nazionale

Prof n°ANSF 05177/10 Firenze 05-08-2010 Trenitalia S.p.a.

Direzione Tecnica Via Spartaco Lavagnini, 58

50123 FIRENZE

p.c. Amministratore Delegato Piazza della Croce Rossa, 1

00161 ROMA

OGGETTO:

Treni affidati ad un solo agente di condotta. Visibilità cabine di guida carrozze

pilota NPBD.

Riferimento nota Trenitalia Protocollo TRNT-DT\P\2010\0029355 del 05 agosto 2010

Si prende attò dalla nota a riferimento che codesta impresa ferroviaria ha apportato delle modifiche ai rotabili in oggetto delle quali questa Agenzia non era stata preventivamente informata. Pertanto si sollecita l'invio della documentazione attestante o il mantenimento della conformità al rotabile tipo, e in tal caso devono essere mantenute le precedenti condizioni di utilizzo, o il soddisfacimento dei requisiti di visibilità imposti dalla FICHE 651.

Nelle more di quanto sopra deve essere mantenuta la presenza continuativa in cabina di guida di un secondo agente in possesso delle prescritte abilitazioni.

(Ing. Alberto Chiovelli)